



RZECZOZNAWSTWO TECHNIKI SAMOCHODOWEJ WYCENA POJAZDÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ

83-334 Miechucino ul. Słoneczna 3

☎ 601 150 224 @ freiter@wp.pl

🌐 www.e-rzeczoznawca24.pl

OPINIA Nr: 0440

z dnia: 2023/10/30

Rzeczoznawca : Franciszek Reiter

Właściciel: GPK Chmielno Sp z o.o.

Adres: ul. Gryfa Pomorskiego 28a, 83-333 Chmielno

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

PODSTAWA OPINII

Zlecenie wykonania wyceny otrzymane drogą telefoniczną.
Oględziny pojazdu w dniu 12.09.2023r w Kożyczkowie.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [C] X-2023

Marka: VOLVO

Rok produkcji: 2006

Model: FM 300 E4 18.0t

Wersja: FM 9

Nr rejestracyjny: GKA73833

Rodzaj pojazdu: Samochód ciężarowy

VIN: YV2JL40A06A624921

Data pierwszej rejestracji	2006/09/29, (w Polsce: 2020/11/03)
Wskazanie drogomierza	390650 km
Okres eksploatacji pojazdu (06/09/29-23/10/15)	205 mies.
Opis rodzaju pojazdu	Zabudowa do wywozu śmieci NTM KG 14.2
Charakter wykorzystania	Wywóz śmieci
Dop. masa całkowita	18000 kg
Rodzaj zabudowy	Wywóz śmieci
Rodzaj kabiny	krótka (odchylana)
Liczba osi / Rodzaj napędu / Skrzynia biegów	2 / 4x2 / automatyczna
Rozstaw osi	4600 mm
Oznaczenie silnika	D9B
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	9364 ccm / 220kW (299KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów	6 / rzędowy
Norma spalin	E4

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	10	Ogranicznik prędkości do 90 km/h
2	Antena radiowa	11	Przygotowanie do montażu radia
3	Blokada mechanizmu różnicowego	12	System hamulcowy elektroniczny EBS
4	Dach regulowany mechanicznie	13	Światła p/mgielne przednie
5	Filtr paliwa podgrzewany	14	Tachograf
6	Głośniki 2 szt.	15	Tempomat
7	Komputer pokładowy	16	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
8	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie	17	Wspomaganie układu kierowniczego
9	Obrotomierz	18	+Zawieszenie przednie pneumatyczne

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1 +Kamera tylna	308
2 +Klimatyzacja	1 060
3 +Radioodtwarzacz	60
4 +Wciągarka linowa	2 527
5 +Zawieszenie tylne pneumatyczne	2 835

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Belka sygnalizacyjna- uszkodzony lewy klosz.
Drzwi prawe - wgnicione poszycie.
Oslona reflektora prawego- połamana.
Zbiornik paliwa- pogięte poszycie.
Lusterko lewe- popękana obudowa.
Oslonka prawa dolnej kraty wlotu powietrza- brak.
Błotnik PL - pęknięty w części progowej II stopnia.
Lusterko prawe- peknięta oslona zawnętrzna. ÷
Poszycia foteli - przetare poszycia.
System załadunku i rozładunku śmieci - weryfikacja.

Przeгляд techniczny do 2024-10-30

Wykaz remontów wykonanych w czasie eksploatacji w GPK Chmielno:

1. 08.06.2021
-Naprawa układu pneumatycznego , wymiana zaworu czteroobwodowego.
Koszt: 1.283,52
2. 01.06.2021
Naprawa układu hamulcowego , Koło lewe przód /tłoczki i zacisk/
Koszt: 802,50 zł
3. 10.06.2021
Wymiana filtra hydraulicznego u odpowietrzenie układu.
Koszt: 217,23 zł
4. 29.06.2021
-Zacisk hamulcowy , wraz z okularzem na osi tylnej strona prawa.
Koszt: 927,57 zł
5. 30.06.2021
-Wymiana klocków hamulcowych - kpl
- wymiana 2 siłowników hamulcowych
- wymiana zacisku hamulcowego strona tył - lewa strona
Koszt: 2.712,81 zł
6. 24.07.2021 r
- naprawa ABS ,grzały się hamulce
- wymiana końcówki konektora
- wymiana tuleja skrętu, , opaska zaciskowa.
Koszt: 725,66 zł
7. 04.08.2021 r
- uszczelnienie układu hydraulicznego w odwołoku śmieciarki
- wymiana rozrusznika

Koszt: 2.185,00 zł

8. 03.09.2021 r

- wymiana klocków hamulcowych kpl przód

Koszt: 581,79 zł

9. 13.09.2021 r

- zakucie pękniętego węża hydraulicznego

Koszt: 241,50 zł

9. 20.10.2021 r

Wymiana turbosprężarki na nową /pęknięte koło kompresji - uległo rozerwaniu

- wymiana oleju silnikowego i filtrów i filtrów /przebieg 322.505 km/

Koszt: 6.397,59 zł

10. 06.11.2021 r

-wymiana alternatora

- wymiana klocków przód i tył

- wymiana kamerki

- wymiana żarówki

- Wymiana rolki paska i napinacza

Koszt: 4.040 zł

11. 11.01.2022 r

- wymiana 4 opon bieżnikowane zimowe.

Koszt: 4.600 zł

12. 13.01.2022 r

- wymiana piasty koła wraz z łożyskiem i tarczą hamulcową

- koło prawy tył

- remont retardera /wymiana sterownika/

- wymiana filtra i separatora paliwa,

- wymiana filtra oleju wspomagania,

- wymiana filtra osuszacza i kabiny

- remont układu chłodzenia - wymiana rury pompy

- wymiana czujnika ABS

- wymiana zaworu EGR

Koszt: 9.479,06 zł

13. 28.03.2022 r

- Wymiana kolumny kierowniczej

- krzyżak wałka kolumny

Koszt: 2.994,18 zł

14. 13.06.2022 r

- remont skrzyni biegów /automat/

- wymiana uszczelnacza wału korbowego silnika

- wymiana błotnika piasty tył

- wymiana 2 osłon przeciwbłotnych

- wymiana oleju przekładniowego w skrzyni biegów .

- wymiana zestawu synchronizacji i innych kół przekładni skrzyni

Koszt: 24.844 zł

15. 04.07.2022 r

- zakucie przewodu
- 20 l oleju HYDRO HVLP
Koszt: 714,85 zł

16. 18.08.2022 r
- wymiana kamery nad odwłokiem na nową
- wymiana klocków hamulcowych 2 kpl tył i przód
- wymiana joistika biegów
Koszt: 5.185,07 zł

17. 16.08.2022 r
Opony prowadzące wymiana z powodu zużycia rozm 315/70/R22
Koszt: 3.570,00 zł

18. 10.10.2022 r
- wymiana oleju silnikowego i wszystkich filtrów - przebieg 355 539 km
Koszt: 1929,69

19. 30.11.2022 r
- wymiana drążka kierowniczego wzdłużnego - strona lewy przód
Koszt: 752,29 zł

20. 07.12.2022 r
Wymiana kompresora powietrza
Koszt: 5.835 zł

21. 04.01.2023 r
Remont siłownika pneumatycznego na odwłoku smieciarki.
Koszt: 533,36 zł

22. 14.03.2023 r
Zakucie węża /pęknięty/
Koszt: 326,01 zł

23. 06.04.2023 r
Wymiana klocków hamulcowych przód i tył
Koszt: 825,64 zł

24. 12.05.2023 r
Wymiana pedału gazu i regulacja sprzęgła komputerowa
Koszt: 2.268,30 zł

25. 20.06.2023r
- Wymiana miecha przód pojazdu
- wymiana czujnika położenia wału
- uszczelnienie przeciekającego siłownika
- wymiana 20 l oleju hydraulicznego
Koszt: 2.349,57

26. 02.08.2023r
- wymiana klocków hamulcowych przód i tył
Koszt: 1.341,13 zł

27. 09.08.2023r

-Wymiana rury pompy wody
 - uszczelnienie pompy wody
 Koszt: 951,82 zł

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (209 mies.) * 135 000 PLN
 KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 6 790 PLN

Wyposażenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTY RÓŻNE - 35 000 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Konieczne naprawy pojazdu	-24,7	-35 000

Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień 15 października 2023 roku wynosi:

106800 PLN

(słownie: sto sześć tysięcy osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 19970,73 PLN

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

UWAGI/KLAUZULE WYKLUCZAJĄCE

1. Wycena przeznaczona jest do potrzeb własnych Zleceniodawcy.
2. Powyższa wycena nie jest ekspertyzą techniczną przedmiotu wyceny, ocena stanu ma jedynie charakter informacyjny.
3. Wycena wykonana została przy założeniu, że nie wykryto żadnych faktów które mogły mieć wpływ na wartość wycenianego pojazdu.
4. Istotą opracowania jest określenie wartości pojazdu a nie jego ceny. Cena powstaje w akcie zbycia/kupna pojazdu.
5. Oszacowanie wartości pojazdu dokonano w oparciu o obowiązującą Instrukcję Stowarzyszenia Rzeczoznawców Samochodowych (SRTSiRD)
6. W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji o wycenianym pojeździe niedostępnych rzeczoznawcy w czasie wykonywania niniejszej opinii, stanowisko rzeczoznawcy przyjęte i zaprezentowane w niniejszej opinii może ulec zmianie.
7. Opracowanie nie obejmuje analizy stanu prawnego.
8. Ocenę stanu wykonano bez użycia przyrządów a dane o stanie technicznym mają charakter szacunkowy.
9. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte i uszkodzenia części oraz wady montażu pojazdu.
10. Niniejsze opracowanie nie może być publikowane w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawcy i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji.